

APPCAST II の対応可能車種

下記使用要件に満たした車両で検証を行っております。

- ① 有線接続のApple CarPlayに対応するシステムが搭載されている。
- ② 車に通信用のUSB差込口（タイプAまたはタイプC）が装備されている。
- ③ ディスプレイオーディオがタッチパネルで操作ができる。

※純正のフリップダウンモニターは使用不可です。HDMIケーブルが差し込める後付けモニターを推奨します。

※本製品はワイヤレスApple CarPlay接続のみの車両には対応していません

※記載の車種・年式は弊社で確認したもので、全ての動作を保証するものではありません。

※USB 電源は電流が足りない場合は、“アクセサリースocketに挿して使う USB 電源を使用するよう”に案内していますが、

安価なシガー電源をご使用になりますと、本体又はディスプレイが正常に動作しないことがあります。

アクセサリースocket*をご使用になる場合には、弊社製 OP-055ACA をご使用ください。

更新日：2024年7月10日

メーカー	車種	年式	APPCAST II 適合	備考
トヨタ	GRカローラRZ	2022 -	○	
	RAV4	2019 -	○	アクセサリースocket*に挿して補助電源を使用してください。
	アクア	2021 -	○	
	アルファード	2016 - 2022	△	※純正後席モニター使用不可
	アルファード 40	2023 -	△	※純正後席モニター使用不可
	ヴェルファイア	2016 - 2022	△	アクセサリースocket*に挿して補助電源を使用してください。
	ヴォクシー	2022 -	△	
	ノア	2022 -	△	※純正後席モニター使用不可
	カローラクロス	2020 -	○	アクセサリースocket*に挿して補助電源を使用してください。
	カローラスポーツ	2022 -	○	アクセサリースocket*に挿して補助電源を使用してください。
	カローラツーリング	2022 -	○	アクセサリースocket*に挿して補助電源を使用してください。
	クラウン	2019 - 2022	○	アクセサリースocket*に挿して補助電源を使用してください。
	グランエース	2019 -	○	
	シエンタ	2022 -	○	アクセサリースocket*に挿して補助電源を使用してください。
	ハリアー	2020 - 2022	○	アクセサリースocket*に挿して補助電源を使用してください。
	ハリアーPHEV	2022 -	○	アクセサリースocket*に挿して補助電源を使用してください。
	プリウス	2023 -	○	
	ミライ	2020 -	○	アクセサリースocket*に挿して補助電源を使用してください。
	ヤリス	2020 -	○	
	ヤリスクロス	2020 -	○	
ヤリスハイブリッド	2020 -	○		
ランドクルーザー300	2021 -	○	アクセサリースocket*に挿して補助電源を使用してください。	
ランドクルーザープラド150	2018 -	○		
スズキ	ソリオバンディッド	2022 -	○	
	スペーシア	2022 -	○	
	ハスラー	2022 -	○	
スバル	インプレッサ	2017-	○	センターインフォメーションディスプレイ搭載車両は非適合
	フォレスター	2019 -	○	センターインフォメーションディスプレイ搭載車両は非適合
	レヴォーグ	2023 -	○	センターインフォメーションディスプレイ搭載車両は非適合
	レガシィアウトバック	2018 -	○	センターインフォメーションディスプレイ搭載車両は非適合
ダイハツ	アトレーバン	2023 -	○	
	タントファンクロス	2022 -	○	
ホンダ	N-BOX	2023 -	○	
	シビック タイプR	2022	○	
	オデッセイ	2023	○	※純正後席モニター使用不可
	ステップワゴン	2022 -	○	※純正後席モニター使用不可
三菱	アウトランダー PHEV	2023 -	○	
	エクリプスクロス	2023 -	○	
	デリカD5	2023 -	○	

日産	アリア	2023 -	○	
	エクストレイル	2022 -	○	
	さくらG	2022	○	
	スカイライン400R	2022 -	○	
	セレナ C27型	2016 - 2022	△	※純正後席モニター使用不可
	セレナ C28型	2022 -	△	※純正後席モニター使用不可
	ノート	2020 -	○	
	ノート オーラ	2021 -	○	
	ムラーノ	2017.5 -	○	
	リーフ	2020 -	○	
レクサス	LX600	2022	○	アクセサリースOCKET*に挿して補助電源を使用してください。
	NX	2024	○	
	UX	2024	○	
	RX350 F SPORT	2024	○	
	RCF	2023 -	○	
ポルシェ	マカン	2016 -	○	
	911 GT3	2023	○	
ABARTH	595	2017 -	○	
Audi	Q3	2019 -	○	
	A3	2019 -	○	
	A4	2019 -	○	
	A6アバント	2021 -	○	
BYD	ATTO3	2023-	○	
Citroen	ベルランゴ	2018 - 2022	○	
Jeep	レネゲード ロンジチュード	2018 - 2022	○	
Land Rover	レンジローバースポーツ	2023	○	
	レンジローバー イヴォーク	2023	○	
	ディフェンダー110	2020 - 2022	○	
Mercedes Benz	A-クラス	2019 -	○	※別途オプション登録必要な車種有
	B-ラス	2019 -	○	※別途オプション登録必要な車種有
	C-クラス	2019 -	○	※別途オプション登録必要な車種有
	E-クラス	2019 -	○	※別途オプション登録必要な車種有
	G-クラス	2019 -	○	※別途オプション登録必要な車種有
	S-クラス	2019 -	○	※別途オプション登録必要な車種有
	GLA-クラス	2019 -	○	※別途オプション登録必要な車種有
	GLB-クラス	2019 -	○	※別途オプション登録必要な車種有
GLS-クラス	2019 -	○	※別途オプション登録必要な車種有	
Renault	アルカナ	2019 - 2022	○	
Peugeot	308	2022-	○	
	e-2008	2023	○	
Volks wagen	T-クロス	2019 -	○	
	T-ロック	2018 - 2022	○	
	アルテオンシューティングブレーク	2018 - 2022	○	
	ゴルフ	2019 -	○	
	ゴルフヴァリアント	2022 -	○	
	ティグアン	2019 -	○	
	ポロ	2019 -	○	
Volvo	C40	2019 - 2022	○	
	XC60	2022 -	○	

不適合車種

※ APPCAST IIIの使用要件に満たしていない車種

更新日：2024年7月10日

メーカー	車種	年式	備考
BMW	全般		メーカー純正のApple CarPlay対応車且つiD6/iD7/iD8/iD9のみAN-S133「APP for BMW」で適合可能
MINI	ミニクーパーS	2024	HPお問い合わせフォームからお問い合わせください
Audi	全般	2024	起動しない不具合が確認されている為
スバル	全般		2023年以降システム側が無線CarPlay接続のみ対応のため、非対応となります。
トヨタ	GR86	-2023	起動しない不具合が確認されている為
	ライズ・ルーミー	2019 -	起動しない不具合が確認されている為
マツダ	全般		非タッチパネル搭載車両、付属のリモコンを使用で可※画面タップで呼出す設定に一部制限
レクサス	全般		非タッチパネル搭載車両、付属のリモコンを使用で可※画面タップで呼出す設定に一部制限
日産	GTR	-2023	起動しない不具合が確認されている為