

対応可能車種

下記のAPPCASTの使用要件に満たした車両で検証を行っております。

① 有線接続のApple CarPlayに対応するシステムが搭載されている。

[Apple CarPlayに対応した車種はこちらをご参照ください。](#)

② USB (タイプAorタイプC) 差込口が装備されている。

③ タッチパネルで操作ができる。

※本製品はワイヤレスApple CarPlay接続のみの車両には対応していませんのでご注意ください。

※APPCAST II 適合車でのリアモニターへの出力はHDMI 入力端子がメインユニット以外で搭載されている車両であることを確認ください。

※トヨタ車の一部のディスプレイオーディオでは、設定の「モバイルサービス選択」を「Apple CarPlay」を選択しないと本製品が起動しません。

※Mercedes Benzは別途 [Apple CarPlay] オプション登録が必要になる車種があります。

例) ハリアー-MXUA80の場合 [設定・編集] ⇒ [共通設定] ⇒ [モバイルサービス選択] ⇒ [Apple CarPlay] を選択

記載の車種・年式は弊社で確認したもので、全ての動作を保証するものではありません。

APPCAST II はHDMIミニ入力端子がある外付けモニター等とHDMIミニケーブルで接続することでリアモニター構築が可能。※全ての純正後席モニターで動作を保証するものではありません。

更新日: 2024/3/13

メーカー	車種	年式	APPCAST適合	APPCAST II 適合	備考	メーカー	車種	年式	APPCAST適合	APPCAST II 適合	備考
ABARTH	595	2017 -	○	○		トヨタ	カローラクロス	2020 -	○	○	※タイプC接続ですが、補助電源ケーブル使用
Audi	Q3	2019 -	○	○			カローラスポーツ	2022 -	○	○	※タイプC接続ですが、補助電源ケーブル使用
	A3	2019 -	○	○			カローラツーリング	2022 -	○	○	※タイプC接続ですが、補助電源ケーブル使用
	A4	2019 -	○	○			クラウン	2019 - 2022	○	○	※補助電源ケーブル使用
	A6アバント	2021 -	○	○			グランエース	2019 -	○	○	
Citroen	ベルランゴ	2018 - 2022	○	○			シエンタ	2022 -	○	○	※補助電源ケーブル使用
Jeep	レネゲード ロンジチュード	2018 - 2022	○	○			ハリアー	2020 - 2022	○	○	※補助電源ケーブル使用
Land Rover	ディフェンダー110	2020 - 2022	○	○			ハリアーPHEV	2022 -	○	○	※補助電源ケーブル使用
Mercedes Benz	A-クラス	2019 -	○	○			プリウス	2023 -	○	○	
	B-ラス	2019 -	○	○			ミライ	2020 -	○	○	※補助電源ケーブル使用
	C-クラス	2019 -	○	○			ヤリス	2020 -	○	○	
	E-クラス	2019 -	○	○			ヤリスクロス	2020 -	○	○	
	G-クラス	2019 -	○	○			ヤリスハイブリッド	2020 -	○	○	
	S-クラス	2019 -	○	○			ライズ・ルーミー	2019 -	○	○	
	GLA-クラス	2019 -	○	○			ランドクルーザー300	2021 -	○	○	
	GLB-クラス	2019 -	○	○		ランドクルーザープラド150	2018 -	○	○		
GLS-クラス	2019 -	○	○		ボルシェ	マカン	2016 -	○	○		
Renault	アルカナ	2019 - 2022	○	○		ホンダ	N-BOX	2023 -	○	○	
Volkswagen	T-クロス	2019 -	○	○		ステップワゴン	2022 -	○	△	※純正の後席モニターが映らない為	
	T-ロック	2018 - 2022	○	○		レクサス	LX600	2022	○	○	※タイプC接続ですが、補助電源ケーブル使用
	アルテオンシュエーディングブレーク	2018 - 2022	○	○		RCF	2023 -	○	○		
	ゴルフ	2019 -	○	○		三菱	アウトランダー PHEV	2023 -	○	○	
	ゴルフヴァリアント	2022 -	○	○			エクリプスクロス	2023 -	○	○	
	ティグアン	2019 -	○	○		デリカD5	2023 -	○	○		
ポロ	2019 -	○	○		日産	アリア	2023 -	○	○		
Volvo	C40	2019 - 2022	○	○			エクストレイル	2022 -	○	○	
	XC60	2022 -	○	○			さくらG	2022	○	○	
スズキ	ハスラー	2016	○	○			スカイライン400R	2022 -	○	○	
スバル	インプレッサ	2017 -	○	○		※2023年新型よりシステム側が無線CarPlay接続のみ対応のため、非対応となります。	セレナ C27型	2016 - 2022	○	△	※純正の後席モニターが映らない為
	フォレスター	2019 -	○	○		※2023年新型よりシステム側が無線CarPlay接続のみ対応のため、非対応となります。	セレナ C28型	2022 -	○	△	※純正の後席モニターが映らない為
	レヴォーグ	2023 -	○	○		※2023年新型よりシステム側が無線CarPlay接続のみ対応のため、非対応となります。	ノート	2020 -	○	○	
	レガシィアウトバック	2018 -	○	○		※2023年新型よりシステム側が無線CarPlay接続のみ対応のため、非対応となります。	ノート オーラ	2021 -	○	○	
ダイハツ	アトレーバン	2023 -	○	○		ムラーノ	2017.5 -	○	○		
	タントファンクロス	2022 -	○	○		リーフ	2020 -	○	○		
トヨタ	GRカローラRZ	2022 -	○	○							
	RAV4	2019 -	○	○	※補助電源ケーブル使用						
	アクア	2021 -	○	○							
	アルファード	2016 - 2022	○	△	※純正の後席モニターが映らない為						
	アルファード 40	2023 -	○	△	※純正の後席モニターが映らない為						
	ヴェルファイア	2016 - 2022	○	△	※純正の後席モニターが映らない為						
ヴォクシーノア	2022 -	○	△	※補助電源ケーブル使用 純正後席モニターにて下記の現象が発生する為 ・フロントとリアスピーカーの音ズレ ・音再生時、ボツと言う音と共に音割れ ・画面操作時いきなりブラックアウト							

不適合車種

※ APPCASTの使用要件に満たしていない車種となります。

更新日: 2024/1/11

メーカー	車種	年式	不適合	備考
BMW	全般	-2023	×	システム(Drive)側が無線CarPlay接続のみ対応のため、非対応となります。
MINI	ミニクーバーS	2024	×	システム側が無線CarPlay接続のみ対応のため、非対応となります。
スバル	全般	2023	×	システム側が無線CarPlay接続のみ対応のため、非対応となります。
トヨタ	GR86	-2023	×	
	クラウンクロスオーバー	2023	×	システム側が無線CarPlay接続のみ対応のため、非対応となります。
ホンダ	ヴェゼル	2022 -	×	ディスプレイオーディオの時間がずれる。同時モニター内の時計もずれあり。
	Z R - V	2023 -	×	ディスプレイオーディオの時間がずれる。同時モニター内の時計もずれあり。
スズキ	全般	2023 -	×	設定項目を操作中に動作が停止してしまう。
マツダ	全般	-2023	×	非タッチパネルの為
レクサス	全般	-2022	×	非タッチパネルの為
日産	GTR	-2023	×	

不適合車種

※ APPCAST IIの使用要件に満たしていない車種となります。

更新日: 2024/3/13

メーカー	車種	年式	不適合	備考
BMW	全般	-2023	×	システム(Drive)側が無線CarPlay接続のみ対応のため、非対応となります。
MINI	ミニクーバーS	2024	×	システム側が無線CarPlay接続のみ対応のため、非対応となります。
スバル	全般	2023	×	システム側が無線CarPlay接続のみ対応のため、非対応となります。
トヨタ	GR86	-2023	×	
	クラウンクロスオーバー	2023	×	システム側が無線CarPlay接続のみ対応のため、非対応となります。
	ヴォクシーノア	2022 -	△	純正リアモニターにて下記の現象が発生する為 ・フロントとリアスピーカーの音ズレ ・音再生時、ボツと言う音と共に音割れ ・画面操作時いきなりブラックアウト
	アルファード	2016 - 2022	△	※純正の後席モニターが映らない為
	アルファード 40	2023 -	△	※純正の後席モニターが映らない為
	ヴェルファイア	2016 - 2022	△	※純正の後席モニターが映らない為
ホンダ	ヴェゼル	2022 -	×	ディスプレイオーディオの時間がずれる。同時モニター内の時計もずれあり。
	Z R - V	2023 -	×	ディスプレイオーディオの時間がずれる。同時モニター内の時計もずれあり。
マツダ	全般	-2023	△	※タッチパネルの為、付属のリモコンを使用せず、車載トップで操作する際に一部制限があります。
レクサス	全般	-2022	△	※タッチパネルの為、付属のリモコンを使用せず、車載トップで操作する際に一部制限があります。
	GTR	-2023	×	
	セレナ C27型	2016 - 2022	△	※純正リアモニターが映らない為
セレナ C28型	2022 -	△	※純正リアモニターが映らない為	